09/08/24 RdV Revue de projets #12 en visio : « Rénovation et Bioclimatique »



Les intervenants



Rénovation énergétique de l'école Mermoz - Riedisheim

PERMIS DE CONSTRUIRE : N°PC 068 271 23 J00 13 Déposé le : 23/05/2023 Accordé le : 21/08/2023

ROLE	ENTREPRISE	ADRESSE	TEL
MAITRE D'OUVRAGE	riedisheim	10 rue du Général de Gaulle 58400 RIEDISHEIM	03 89 44 00 50
MAITRE D'ŒUVRE	ima ====================================	6 rue Gutenberg 68100 MULHOUSE	03 88 57 93 79
ARCHITECTE	E CONSTRUITA	14 rue de la Sinne 68100 Mulhouse	03 89 32 22 22
CONTRÔLE TECHNIQUE	BTP Consultants	92b boulevard de la solidarité 57070 Metz	03 72 39 54 63
COORDINATION SPS	PRESENTS	40 rue Jean Monnet - Böt. A 68200 Mulhouse	03 90 22 31 41

LOTS	ENTREPRISES	ADRESSE	TEL
01 GROS-ŒUVRE - DEMOLITION	Lutringer Sillon	37 faubourg des Vosges 68800 THANN	03 89 37 11 18
02 CHARPENTE	MF Charpente	9 rue du Chemin de fer 68520 BURNHAUPT LE HAUT	09 52 71 52 61
03 COUVERTURE - ZINGUERIE	Nicolas R Couverture	28 rue Edouard Branly 68000 COLMAR	03 89 23 12 55
04 ETANCHEITE	Galopin	46 rue Jacques Mugnier 68200 MULHOUSE	03 89 33 44 50
05 ECHAFAUDAGE	Echapro	3 rue Daniel Schoen 68200 MULHOUSE	03 89 42 97 40
06 MENUISERIES EXTERIEURES BOIS	Menuiserie Bitsch	9 rue Basse 68520 BURNHAUPT LE HAUT	03 89 48 79 17
07 MENUISERIES EXTERIEURES ALU	Gostovic	10 rue de l'île Napoléon 68390 SAUSHEIM	03 89 45 23 33
08 PLATRERIE	A.I.C.	1 rue de la Blind 68280 SUNDHOFFEN	03 89 71 56 43
09 PEINTURES INTERIEURES ET EXTERIEURES	Arkedia	1 Chemin du Heilgass 68230 TURCKHEIM	03 89 27 92 60
10 MENUISERIES INTERIEURES	Menuiserie Bitsch	9 rue Basse 68520 BURNHAUPT LE HAUT	03 89 48 79 17
11 TISSU TENDU	Arketex	30 rue François Spoerry 68100 MULHOUSE	03 67 23 00 29
12 ELECTRICITE	Parelec	Zone artisanale 68130 WALHEIM	03 89 40 00 84
13 PHOTOVOLTAÏQUE	Gallim Energies	46 rue Jacques Mugnier 68200 MULHOUSE	03 89 33 44 50
14 CHAUFFAGE - VENTILATION - SANITAIRES	Jaenicke	10 rue du 17 Novembre 68500 GUEBWILLER	03 89 62 17 50

Plan




Des façades relativement complexes à isoler




Une demande des utilisateurs de réduire les hauteurs






Une demande des utilisateurs de réduire les hauteurs

Les parois entre les salles et les « greniers » sont non isolées thermiquement





Des plafonds très peu étanches et mal isolés







Doit-on remplacer les tuiles?






Doit-on vraiment isoler par l'extérieur???









de l'Energie et de l'Environnement

Doit-on vraiment isoler par l'extérieur???





Du bois et de la paille





Ingénierie en Maîtrise de l'Energie et de l'Environnement

Du bois et de la paille



Du bois et de la paille



Photovoltaïque – débord Sud semi-transparent




Photovoltaïque – débord semi-transparent





Charpente de débord Sud



SOLUTION ETUDIEE MAIS ABANDONNEE

Fondations de pieds de poteaux en pierre

Prix sortie graniterie pour information

VARIANTE SCIEE	
1> -Blocs, 350x50x120cm	
Granit Gris Clair du Tarn	
Toutes faces sciées	
Poids total 11.34 To	
2 PI x 2 134.70 €	4 269.40 €
2> -Blocs, 50x50x120cm	
Granit Gris Clair du Tarn	
Toutes faces sciées	
Poids total 5.67 To	
7 PI x 428.85 €	3 001.95 €




Traitement acoustique en tissu de lin



Traitement acoustique en tissu de lin




Traitement acoustique en tissu de lin





Attente couverte - Liaison préau couverte



Zone couverte comprenant

- Poteaux bois
- Charpente bois
- Toiture végétalisée
- Éclairage
- Platine visio





Attente couverte - Liaison préau couverte




Qualité de l'air intérieur


Un AMO dédié QAI – mission assurée par



- En AVP:
 - Mesure in situ pour détecter d'éventuels problèmes
 - Analyse de la liste des matériaux prévus à l'AVP
- En PRO:
 - Actualisation de l'analyse de la liste
 - Édition d'une « charte QAI » jointe au DCE
- En ACT:
 - Avis sur les matériaux proposés en variante
- En DET:
 - Validation des matériaux en préparation
 - Mesure en fin de chantier



Qualité de l'air intérieur





Qualité de l'air intérieur

6. Conclusion et prescriptions

En l'état, tenant compte des observations faites sur site et des résultats d'analyse, les éléments étudiés, tant sur l'air intérieur que les matériaux constitutifs, n'amènent pas de commentaire pouvant justifier une remise en cause de l'existant dans le cadre du projet architectural.

Il serait toutefois pertinent de changer certains linoléums, en particulier dans les espaces en comportant des quantités importantes comme la « Salle des jeux / Salle multi activités », qui renferment également quelques hydrocarbures aromatiques. La même réflexion est à mener sur le linoléum de la salle de « Classe 4 » qui contient ces mêmes composés, bien que les quantités de matériau mises en œuvre soient plus faibles. Dans la mesure où ces linoléums seraient changés, une attention particulière devra être portée sur le matériau de remplacement dans le cadre de l'accompagnement. Idéalement, la sélection et le choix du matériau devront être réalisés avant toute commande.



Intégrer les enfants... et les plus grands

■ Les enfants visitent leur école en chantier


L'Alsace - 22 mars 2024 à 19:44 - Temps de lecture : 1 min







Couleurs




Couleurs



Clare - opérer un dégradé de teintes entre le mur de l'entrée (-> ties saturé) & celui qui donne sur les cour (-> Blanc coloré pour conservé un mex la humi-- Création de presence pour délimite l'espace

Couleurs



Salle de Repres

- Motif muces sur le plerfond lumière murale > éclairage plus dons Conteur déseituée/apaisante

En résumé, les points forts du projet

- Conservation au maximum des existants, respect du lieu. On ne jette pas des matériaux qui avaient encore des années de vie devant eux
- Projet en bois, paille et matériaux naturels majoritairement locaux
- Un projet performant atteint l'objectif 2050
- Des salles bioclimatiques (voir image suivante)
- photovoltaïque (108 kWc) branché en autoconsommation collective et permettant un projet pédagogique
- Un projet énergétique mais pas que l'argent public dépensé permet de créer une plus-value :
 - Création d'une zone couverte extérieure afin de pallier au manque de préau
 - Traitement de l'acoustique et de l'ambiance des salles
 - Un projet qui valorise la lumière naturelle
 - Un projet d'école confortable en période chaude et sans BSO
 - Création d'un bureau pour le périscolaire et création d'un abris vélo (vélo enfants et vélos jeux)
- travail par l'intérieur réalisable en toutes saisons
- Une ambiance intérieur agréable (ventilation double flux et approche QAI)





IMAEE – 11 avenue Pasteur, 67600 SELESTAT – 6 rue Gutenberg, 68100 MULHOUSE

En résumé, les difficultés

- Conservation au maximum des existants,
 - Les tuiles réemployées qui sont cassantes et se brisent tout au long du chantier
 - L'étanchéité des toits terrasse qui lâche durant le chantier
 - Les doublages muraux existants qui se décollent et que l'on doit refixer et parfois changer
- Des tissus tendus pas facile à poser
- Faire de la QAI avec des existants, des plafonds qui doivent respecter l'AM8 (traitement M1), des matériaux naturels sans fiche de déclaration sanitaire
- Une modification de raccordement électrique qui n'en finit pas (pour la PAC et le photovoltaïque)
- Un planning difficile à tenir



